アフターサービス

修理を依頼されるときは

- 修理を依頼される前に、「こんなときは」（P19）をご確認ください。
- 故障や修理が必要な場合や、ご不明な点がある場合は、お取扱店または当社お客様相談室･TOTOメンテナンス（株）（本説明書裏面参照）にご相談ください。
その際、次の事をご連絡ください。

1. ご住所･ご氏名･電話番号
2. 製品品番
3. お引渡日
4. 故障の内容（できるだけ詳しく）
5. 訪問ご希望日

保証書（この説明書の巻末が保証書になっています）

- この製品は保証書にしたがってお引渡日･取付店名･取扱店印が記入してあることをご確認ください。
また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

補修用部品の供給期間

- この製品の補修用部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取替えの必要が発生する可能性の大きいもの:パッキンなど）の供給期間は製造中止後10年です。

※水栓金具･電気温水器など専用の取扱説明書があるものは除きます。
（専用の取扱説明書のある製品は、製品に添付の取扱説明書をご確認ください。）

部品の交換について

無料修理により取り外された部品･製品は、TOTO（株）の所有になります。

保証について

- 保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。
例えば、「取扱説明書･施工説明書･ラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎている場合は、修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ〈TOTOメンテナンス（株）にご依頼の場合〉

※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。

仕様

<スウィング一面鏡>

品　番	LMX701H型	LMX1001H型
照　明	スリム管24W蛍光灯（インバーター式）＋10W蛍光灯（インバーター式）	
コンセント（容量）	2個（容量2個合計1200W）	
くもり止めヒーター	30W	
本体材質	木製	
製品寸法	（幅）（奥行）（高さ）（商品質量） LMX 701H型 700 × 209 × 671 21kg LMX1001H型 1000 × 209 × 671 26kg	

<二面鏡（スウィングタイプ）>

品　番	LMX752H型 LMJ751SB2H型	LMX852H型 LMJ851SB2H型	LMX902H型 LMJ901SB2H型
照　明	15W蛍光灯（インバーター式）		20W蛍光灯（インバーター式）
コンセント（容量）	2個（容量2個合計1200W）		
くもり止めヒーター	40W		
本体材質	樹脂製		
製品寸法	（幅）（奥行）（高さ）（商品質量） LMX752H型/LMJ751SB2H型 750～814 × 160 × 1050 15kg LMX852H型/LMJ851SB2H型 815～879 × 160 × 1050 17kg LMX902H型/LMJ901SB2H型 890～944 × 160 × 1050 19kg		

<三面鏡（スウィングタイプ）>

品　番	LMX954H型 LMJ951SB3H型	LMX1104H型 LMJ1101SB3H型
照　明	15W蛍光灯（インバーター式）	20W蛍光灯（インバーター式）
コンセント（容量）	2個（容量2個合計1200W）	
くもり止めヒーター	40W	
本体材質	樹脂製	
製品寸法	（幅）（奥行）（高さ）（商品質量） LMX 954H型/LMJ 951SB3H型 945～1074 × 160 × 1050 23kg LMX1004H型/LMJ1101SB3H型 1075～1200 × 160 × 1050 25kg	